



BAU-INNUNG HAMBURG



NORDDEUTSCHER ASBEST- UND
GEFAHRSTOFFSANIERUNGSVERBAND E.V.

Prüfungszeugnis

Herr **Przemyslaw Sadej** geb. am **31.10.1986**

hat vom 4.-8. Februar 2019 am Lehrgang

zum Erwerb der Sachkunde
gemäß Ziffer 2.7/Anlage 3 der
**Technischen Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 519**
Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

teilgenommen und die Prüfung bestanden



Bau-Innung
Hamburg



Prüfungsvorsitz:
Amt für Arbeitsschutz Hamburg

28. FEB. 2019

Hamburg



Norddeutscher Asbest- und
Gefahrstoffsanierungsverband e.V.

"Der Lehrgang ist von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz – Amt für Arbeitsschutz - der Freien und Hansestadt Hamburg mit Bescheid vom 06.09.2016 als Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an asbesthaltigen Gefahrstoffen einschließlich Asbestzementprodukten nach § 8 Abs. 8 in Verbindung mit Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 Satz 3 der Gefahrstoffverordnung anerkannt."
Diese Bescheinigung des Sachkundenachweises nach TRGS 519 Anlage 3 gilt bis zum 08.02.2025



BAU-INNUNG HAMBURG



NORDDEUTSCHER ASBEST- UND
GEFAHRSTOFFSANIERUNGSVERBAND E.V.

Prüfungszeugnis

Herr **Michael Markowicz** geb. am **12.09.1987**


hat vom 4.-8. Februar 2019 am Lehrgang

zum Erwerb der Sachkunde
gemäß Ziffer 2.7/Anlage 3 der

Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 519

Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

teilgenommen und die Prüfung bestanden



Bau-Innung
Hamburg



Prüfungsvorsitz:
Amt für Arbeitsschutz Hamburg


28. FEB. 2019

Hamburg



Norddeutscher Asbest- und
Gefahrstoffsanierungsverband e.V.

"Der Lehrgang ist von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz – Amt für Arbeitsschutz - der Freien und Hansestadt Hamburg mit Bescheid vom 06.09.2016 als Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an asbesthaltigen Gefahrstoffen einschließlich Asbestzementprodukten nach § 8 Abs. 8 in Verbindung mit Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 Satz 3 der Gefahrstoffverordnung anerkannt."
Diese Bescheinigung des Sachkundenachweises nach TRGS 519 Anlage 3 gilt bis zum 08.02.2025



BAU-INNUNG HAMBURG
NORDDEUTSCHER ASBEST- UND
GEFAHRSTOFFSANIERUNGSVERBAND E.V.



Prüfungszeugnis

Frau **Ewa Bryczel** geb. am **15.01.1989**

hat vom 21.-22. Mai 2019 am Lehrgang

zum "Erwerb der Sachkunde gemäß Ziffer 2.7/Anlage 4 c
der 'Technischen Regeln für Gefahrstoffe' - TRGS 519:
Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"

**für ASI-Arbeiten an ASBESTZEMENT
und für ASI-Arbeiten GERINGEN UMFANGS**

teilgenommen und die Prüfung bestanden



Bau-Innung
Hamburg



Prüfungsvorsitz:
Amt für Arbeitsschutz Hamburg



Norddeutscher Asbest- und
Gefahrstoffsanierungsverband e.V.


5. JUNI 2019

Hamburg

Der Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Asbestzementprodukten bzw. ASI-Arbeiten geringen Umfangs ist von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz - Amt für Arbeitsschutz - der Freien und Hansestadt Hamburg mit Bescheid vom 28. Dezember 2017 als Lehrgang nach Anlage 4 c der TRGS 519

nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 Satz 3 der Gefahrstoffverordnung anerkannt

Diese Bescheinigung des Sachkundenachweises nach TRGS 519 Anlage 4c gilt bis zum 22.05.2025



BAU-INNUNG HAMBURG
NORDDEUTSCHER ASBEST- UND
GEFAHRSTOFFSANIERUNGSVERBAND E.V.



Prüfungszeugnis

Herr **Jaroslav Görnicki** geb. am **27.07.1987**

hat vom 21.-22. Mai 2019 am Lehrgang

zum "Erwerb der Sachkunde gemäß Ziffer 2.7/Anlage 4 c
der 'Technischen Regeln für Gefahrstoffe' - TRGS 519:
Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"

**für ASI-Arbeiten an ASBESTZEMENT
und für ASI-Arbeiten GERINGEN UMFANGS**

teilgenommen und die Prüfung bestanden



Bau-Innung
Hamburg



Prüfungsvorsitz:
Amt für Arbeitsschutz Hamburg



Norddeutscher Asbest- und
Gefahrstoffsanierungsverband e.V.

5. JUNI 2019

Hamburg

Der Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Asbestzementprodukten bzw. ASI-Arbeiten geringen Umfangs ist von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz - Amt für Arbeitsschutz - der Freien und Hansestadt Hamburg mit Bescheid vom 28. Dezember 2017 als Lehrgang nach Anlage 4 c der TRGS 519 nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 Satz 3 der Gefahrstoffverordnung anerkannt
Diese Bescheinigung des Sachkundenachweises nach TRGS 519 Anlage 4c gilt bis zum 22.05.2025

Teilnahmebescheinigung

wir bestätigen, dass

Herr Przemyslaw Sadej

am Seminar zum fachkundigen Umgang mit Geräten,
Schutzeinrichtungen und Körperschutzmitteln,
Absturzsicherung und Gerüstbau
für den Bereich Asbest- und Schadstoff-Sanierung

des Norddeutschen Asbest- und Gefahrstoffsanierungsverbandes e.V.

mit Erfolg teilgenommen hat.

Folgende Themen wurden dabei referiert:

Industriesauger: Handhabung, Reinigung, Wartung, Filterwechsel, Prüfung,
Instandsetzung, praktische Unterweisung, Industriesauger als Unterdruckerzeuger

Schutzkleidung: Mehrweg- und Einweganzüge, Reinigung von Mehrweganzügen,
korrektes Anlegen von Schutzkleidung, arbeitsmedizinische und psychologische
Voraussetzungen für das Tragen von Schutzkleidung

Schutzmasken: Handhabung, Reinigung, Wartung.

Welche Maske wird wann benötigt? Was fordert die BGR/GUV-R 190?

Unterdruck, Luftaustausch: Der Unterdruck fällt ab, was nun? Wo messe ich den Unterdruck?
Differenzdruck, Mindestkapazität des Luftaustauschgerätes, Filterwechsel, Luftführung

Personal- und Materialschleusen: Bauausführung und Ausrüstung,
Auf- und Abbau, Luftwechsel in den Schleusen, Ein- und Ausschleusen

Sicherheitstechnische Maßnahmen: Einrichten der Baustelle, Absturzsicherung, Gerüstbau

empfohlen und gefördert vom
Verbände-Netzwerk A.S.I.-Forum
(Dachverband für Abbruch, Sanierung,
Instandhaltung - www.asi-forum.de)



A.S.I. Forum

Dachverband für Abbruch, Sanierung, Instandhaltung

Hamburg
7. Februar 2019


Torsten Mußdorf
Geschäftsführer

VEREINIGTE VERBÄNDE V+V: Norddeutscher Asbestsanierungsverband e.V.
Bundesverband der Brand- und Wasserschadenbeseitiger e.V.

Geschäftsstelle: Jenfelder Straße 55 a - 22045 Hamburg - Tel.: 040 - 45 36 45 - Fax: 040 - 44 80 93 08
E-Mail: Info@nav-ev.de - Internet: www.nav-ev.de - E-Mail: Info@bbw-ev.de - Internet: www.bbw-ev.de



Teilnahmebescheinigung

wir bestätigen, dass

Herr Michael Markowicz

am Seminar zum fachkundigen Umgang mit Geräten,
Schutzeinrichtungen und Körperschutzmitteln,
Absturzsicherung und Gerüstbau
für den Bereich Asbest- und Schadstoff-Sanierung

des Norddeutschen Asbest- und Gefahrstoffsanierungsverbandes e.V.

mit Erfolg teilgenommen hat.

Folgende Themen wurden dabei referiert:

Industriesauger: Handhabung, Reinigung, Wartung, Filterwechsel, Prüfung,
Instandsetzung, praktische Unterweisung, Industriesauger als Unterdruckerzeuger

Schutzkleidung: Mehrweg- und Einweganzüge, Reinigung von Mehrweganzügen,
korrektes Anlegen von Schutzkleidung, arbeitsmedizinische und psychologische
Voraussetzungen für das Tragen von Schutzkleidung

Schutzmasken: Handhabung, Reinigung, Wartung.

Welche Maske wird wann benötigt? Was fordert die BGR/GUV-R 190?

Unterdruck, Luftaustausch: Der Unterdruck fällt ab, was nun? Wo messe ich den Unterdruck?
Differenzdruck, Mindestkapazität des Luftaustauschgerätes, Filterwechsel, Luftführung

Personal- und Materialschleusen: Bauausführung und Ausrüstung,
Auf- und Abbau, Luftwechsel in den Schleusen, Ein- und Ausschleusen

Sicherheitstechnische Maßnahmen: Einrichten der Baustelle, Absturzsicherung, Gerüstbau



empfohlen und gefördert vom
Verbände-Netzwerk A.S.I.-Forum
(Dachverband für Abbruch, Sanierung,
Instandhaltung - www.asi-forum.de)

A.S.I. Forum

Dachverband für Abbruch, Sanierung, Instandhaltung

Hamburg
7. Februar 2019


Torsten Mußdorf
Geschäftsführer

VEREINIGTE VERBÄNDE V+V: Norddeutscher Asbestsanierungsverband e.V.

Bundesverband der Brand- und Wasserschadenbeseitiger e.V.

Geschäftsstelle: Jenfelder Straße 55 a - 22045 Hamburg - Tel.: 040 - 45 36 45 - Fax: 040 - 44 80 93 08
E-Mail: Info@nav-ev.de - Internet: www.nav-ev.de - E-Mail: Info@bbw-ev.de - Internet: www.bbw-ev.de